



● Untersuchungsstelle

Lage

Der Baggersee „Borsumer Straße“ liegt im Süden der Gemeinde Rhede und ist ca. 1 km vom Zentrum entfernt. Der Badesee ist ein künstlich erzeugter Baggersee, mit einer ca. 70 m langen sandigen Badestelle. Er entstand durch Sandentnahme.

Die Beschaffenheit des Ufers ist sandig und zu großen Teilen naturbelassen (bewaldet). Der See enthält Süßwasser, hat keine Zuflüsse, sondern ist grundwasserdurchflossen. Die Seenfläche beträgt 18444 m².

Angaben zur Badestelle

Die Umgebung des Baggersees „Borsumer Straße“ ist von ländlicher und von dörflicher Nutzung geprägt. Nördlich liegt die Gemeinde Rhede. Östlich, südlich und westlich erstrecken sich Ackerland und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Das Gebiet direkt am See ist bewaldet, welches den Zugang zum See auf die angegebene Badestelle beschränkt.

Auftreten von Blaualgen

Blaualgen konnten im letzten Bewertungszeitraum einmal beobachtet werden. In der kommenden Badesaison ist das Auftreten der Alge unwahrscheinlich.

Entwicklung sonstiger Algen

Andere Algenarten sind im Bewertungszeitraum nicht aufgetreten. Auch in der kommenden Badesaison ist das Auftreten der Algen unwahrscheinlich.

Bewertung der Badewasserqualität



Die Abteilung Infektionsschutz und Umweltmedizin des Fachbereiches Gesundheit als zuständige Behörde führt regelmäßige Untersuchungen des Badegewässers an der Badestelle durch. Vor Saisonbeginn wird die erste Badegewässerprobe durchgeführt. Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September wird gemäß gesetzlichen Vorgaben beprobt.

Das Wasser wird auf Indikatorbakterien Escherichia coli und intestinale Enterokokken untersucht. Des Weiteren wird die elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Temperatur und Sichttiefe überprüft.

Ansprechpartner: Landkreis Emsland
Fachbereich Gesundheit
Ordenniederung 1
49716 Meppen
Tel.: 05931-442125
Fax: 05931-443733
infektionsschutz@emsland.de

Angabe von Links <http://www.badegewaesser.nlga.niedersachsen.de>

Erstellungsdatum/Aktualisierung: 12.01.2026